


# 文藻外語大學 文瑞樓 R301 教室隔間牆隔音改善

拆除前



立骨架



塞隔音棉



塞隔音棉



封板作業



文藻外語大學  
文瑞樓 R301 教室隔間牆隔音改善

油漆批土前




批土中



油漆完成後



窗簾盒修改後



輕鋼架修改中



文藻外語大學  
文瑞樓 R301 教室隔間牆隔音改善

白板框架上牆



烤漆玻璃上牆



矽利康收邊



完工

